




Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

# ARGOS MARFIL

Porcelanato esmaltado mate



PISO



MURO



RECTIFICADO



INTERIOR




RESIDENCIAL



MATE 3D

## FORMATOS



60 x 120



|        | PIEZAS | CAJAS | M <sup>2</sup> | KG  |
|--------|--------|-------|----------------|-----|
| CAJA   | 4      | NA    | 2.88           | 32  |
| PALLET | 112    | 28    | 80.64          | 896 |

ESPESOR: 5mm



# ARGOS MARFIL

Porcelanato esmaltado mate



| NO. | ITEM                         | INDIAN INDEX                             | ISO INDEX                                | Tile                                     |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01  | Water absorption (%)         | Average Value $\leq 0.5$                 | Average Value $\leq 0.5$                 | $\leq 0.08$                              |
| 02  | Breaking Strength (N)        | Average Value $\geq 600$                 | Average Value $\geq 560$                 | 600                                      |
| 03  | Modulus of Rupture (MPa)     | $\geq 35$                                | $\geq 35$                                | 40                                       |
| 04  | Abrasive Resistance          | $\geq$ Grade 3                           | -                                        | Grade 4                                  |
| 05  | Resistance of thermal shock  | Without Cracking and spalling after test | Without Cracking and spalling after test | Without Cracking and spalling            |
| 06  | Resistance of crazing        | Without Cracking and spalling after test | Without Cracking and spalling after test | Without Cracking and spalling after test |
| 07  | Frost Resistance             | Without Cracking and spalling after test | Without Cracking and spalling after test | Without Cracking and spalling            |
| 08  | Chemical Resistance          | Not Lower than grade GB                  | Not Lower than grade GB                  | Grade GA                                 |
| 09  | Stain Resistance             | Not Lower than grade III                 | Not Lower than grade III                 | Grade 5                                  |
| 10  | Limit of Radioactive Nuclear | Type A Ira $\leq 1.0$ IY $\leq 1.03$     | -                                        | Type A Ira $\leq 0.40$ IY $\leq 0.89$    |
| 11  | Elastic limit (mm)           | $\geq 12$                                | -                                        | 20                                       |
| 12  | Anti-slip slope              | $\geq 12^\circ$                          | -                                        | $25^\circ$                               |

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan  
Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.

## GANTE

Calle de la tecnología 125,  
Colonia Regio parque industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

1 / gante.mx

@ f /gantedesign



# ARGOS MARFIL

Porcelanato esmaltado mate



| NO. | ITEM               |                                      | INDIAN INDEX                                                | ISO INDEX | Tile               |
|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 01  | Size and bias (mm) | Length                               | $\pm 1.0$                                                   | $\pm 0.6$ | -1.0 --0.5         |
|     |                    | Width                                | $\pm 1.0$                                                   | $\pm 0.6$ | -0.28 --+0.65      |
|     |                    | Thickness                            | $\pm 0.3$                                                   | -         | -0.08 --+0.09      |
|     |                    | Average Thickness                    | $\leq 6.0$                                                  | -         | -4.72 --0.86       |
|     |                    | Length difference of opposite side   | $\leq 1.0$                                                  | -         | 0.8                |
|     |                    | Length difference of opposite angles | $\leq 1.5$                                                  | -         | 1.0                |
| 02  | Surface Quality    | -                                    | At least 95% of plate; no obvious defects in its main area. | -         | no obvious defects |

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology.

La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas. Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio.

## GANTE

Calle de la tecnología 125,  
Colonia Regio parque industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

# ARGOS MARFIL

Porcelanato esmaltado mate

< G | PREMIUM DESIGN

60 x 120



## GANTE

Calle de la tecnología 125,  
Colonia Regio parque industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qīngyuan  
Supervision Testing Institute of Quality and  
Metrology.

La información descrita representa los resultados  
del material sometido a pruebas. Prohibida su  
reproducción total o parcial sin la validación de  
laboratorio.

